

Sede: Via Antica, 24/3 33048 S. Giovanni al Nat. UD Via Braille, 5 Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com lab@catas.com

Filiale: 20851 Lissone MB Tel. 039.464567 Fax 039.464565 lissone@catas.com

#### RAPPORTO DI PROVA

# 225308 / 1

Ricevimento campione: 15/12/16 Esecuzione prova: 16/12/16 Emissione rapporto: 15/02/17

Denominaz.campione: **CAMPIONE 2: 24H PANCA/TAVOLO**  DIEMMEBI S.P.A. VIA DELL'INDUSTRIA 14 31029 VITTORIO VENETO (TV) **ITALIA** 

## Cicli di calore ed umidità in camera climatica PTP 45 del 2016 Rev. 1

Apparecchiatura utilizzata: camera climatica Weiss WK3-600/40

#### Modalità:

La prova viene eseguita mantenendo il campione all'interno di una camera climatica con ventilazione forzata, alle seguenti condizioni:

4 ore a + 70±2 °C 4 ore a -70±2 °C

#### Risultati della prova:

| N° cicli | Osservazioni                                       |
|----------|--|
| 15       | Al termine della prova non si riscontrano difetti. |

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell' amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell' intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

**I**l Direttore att. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1



Sede: Via Antica, 24/3 33048 S. Giovanni al Nat. UD Via Braille, 5 Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com lab@catas.com

Filiale: 20851 Lissone MB Tel. 039.464567 Fax 039.464565 lissone@catas.com

**TEST REPORT** 

225308 / 1

Date received: 15/12/16 Date of test: 16/12/16 Date of issue: 15/02/17

Sample name: **CAMPIONE 2: 24H PANCA/TAVOLO**  DIEMMEBI S.P.A. VIA DELL'INDUSTRIA 14 31029 VITTORIO VENETO (TV) **ITALIA** 

# Temperature and humidity cycles in climatic chamber PTP 45:2016 Rev. 1

Test apparatus: Climatic chamber Weiss WK3-600/40

#### Procedure:

The test has been carried out putting the sample in a forced ventilation climatic chamber, at the following conditions:

4 hours at +70 ±2 °C 4 hours at -70 ±2 °C

### Test results:

| Nr cycles | Remarks   |
|-----------|---|
| 15        | At the end of testing no defects have been found. |

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.

> paging Director . Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer. pag. 1/1



Sede: Via Antica, 24/3 33048 S. Giovanni al Nat. UD Via Braille, 5 Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com lab@catas.com

Filiale: 20851 Lissone MB Tel. 039.464567 Fax 039.464565 lissone@catas.com



LAB N° 0027 Membro degli MRA EA, IAF e ILAC

#### RAPPORTO DI PROVA

225308 / 2

Ricevimento campione: 15/12/16 Esecuzione prova: 27/12/16 Emissione rapporto: 15/02/17

CAMPIONE 2: 24H PANCA/TAVOLO Denominaz.campione:

DIEMMEBI S.P.A. VIA DELL'INDUSTRIA 14 31029 VITTORIO VENETO (TV) **ITALIA** 

### Resistenza alla corrosione NSS UNI EN ISO 9227:2012

Purezza del cloruro di sodio utilizzato: 99,6 %

Acqua utilizzata: demineralizzata

Descrizione del materiale provato: non è stata effettuata alcuna analisi per l'identificazione dei materiali provati

Dimensioni e forma delle provette o del campione sottoposti a prova mm: irregolare

Pulizia delle provette o del campione prima della prova: non eseguita

Trattamento del provino prima della prova: nessuno

Protezione dei bordi: nessuna

Pulizia dopo la prova: con acqua demineralizzata e asciugatura con aria

Numero delle provette o dei campioni esposti a prova: 1

Angolo di inclinazione delle provette/campioni (rispetto alla verticale): 20 ± 5°

Provetta di riferimento: placchetta di acciaio tipo CR4

Temperatura di prova: 35 ± 2 °C pH della soluzione iniziale: da 6,0 a 7,0 pH della soluzione raccolta: da 6,5 a 7,2 Velocità di raccolta: 1,5 ± 0,5 ml/h

Densità della soluzione raccolta nel pluviometro: da 1,029 a 1,036 g/l Apparecchiatura impiegata: camera nebbia salina WEISS SC1000

Condizionamento eseguito: si

Risultati della prova dopo la pulizia del campione:

| The state of the state of the particular state of the sta |                             |
|--|-----------------------------|
| Ore di esposizione   | Osservazioni                |
| 1000   | Non si riscontrano difetti. |

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell' amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell' intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

II Direttore tt Andrea Giavon

La denominazione e l'eventual descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1



Sede: Via Antica, 24/3 33048 S. Giovanni al Nat. UD Via Braille, 5 Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com lab@catas.com

Filiale: 20851 Lissone MB Tel. 039.464567 Fax 039.464565 lissone@catas.com



LAB N° 0027 Membro degli MRA EA, IAF e ILAC

**TEST REPORT** 

225308 / 2

Date received: 15/12/16 Date of test: 27/12/16 15/02/17 Date of issue:

CAMPIONE 2: 24H PANCA/TAVOLO Sample name:

DIEMMEBI S.P.A. VIA DELL'INDUSTRIA 14 31029 VITTORIO VENETO (TV) **ITALIA** 

# Salt spray test NSS UNI EN ISO 9227:2012

Sodium chloride purity: 99,6 %

Water used: deionized

Description of the material tested: it has not been carried out any chemical analysis of the tested material

Shape and dimension of the specimen tested: not regular

Cleaning of the sample before testing: none Treatments of the specimen before testing: none

Sample edges protection: none

Cleaning of the sample after the test: with deionized water and drying by air

Number of specimen exposed: 1

Inclination angle of the samples:  $20 \pm 5^{\circ}$  (to the vertical line)

Checking with reference sample: within the values required on the CR4 plate

Test temperature: 35 ±2 °C

pH of the initial solution: from 6,0 to 7,0 pH of the test solution: from 6,5 to 7,2

Volume of the solution collected with the raingauge:  $1.5 \pm 0.5$  ml/h

Density of the solution collected 1,029 ÷ 1,036 g/l Test equipment: salt spray cabinet WEISS SC1000

Conditioning before testing yes

## Test results of the specimens after cleaning:

| Exposure time (hours) | Remarks     |
|-----------------------|-------------|
| 1000                  | No defects. |

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer. pag. 1/1